

OBJEKTBERICHT

MUSTERBERICHT / DEMO / KEIN REALER KUNDENAUFTRAG

Beispieldarstellung fuer potenzielle Auftraggeber. Keine realen Kundendaten.

Auftraggeber (Muster)

[DEMO] Muster Hausverwaltung GmbH

Objekt (Muster)

Wohnanlage Musterstrasse 12, 44139 Dortmund

Leistung

Objektkontrolle & Bestandsdokumentation (nach Abstimmung)

Kurzüeberblick

12 Raeume	18 Inventarpositionen
5 Auffaelligkeiten	Fotodokumentation vorhanden

Inhalt dieses Musterberichts

1. Objektuebersicht
2. Raumstruktur (Beispiel)
3. Inventar mit KRX-ID (Beispiel)
4. Sichtbare Auffaelligkeiten (Beispiel)
5. Hinweis zur laufenden Bestandspflege

Wichtiger Hinweis

KRUMBIX erfasst und dokumentiert vereinbarte Objektinformationen vor Ort.
Es handelt sich um Erfassung und Fotodokumentation sichtbarer Zustaende
nach Kundenvorgabe - keine technische Pruefung und kein Gutachten.

Markierung: DEMO / MUSTEROBJEKT / BEISPIELDARSTELLUNG

Raumstruktur (Beispiel)

Objekt > Kellergeschoss > Heizungsraum > Heizungsanlage
KRX-A-000184 ´ Standort: Kellergeschoss / Heizungsraum

Inventar (Beispiel)

KRX-A-000184 Heizungsanlage sichtbar erfasst
KRX-A-000191 Brandschutztuer sichtbar erfasst
KRX-A-000205 Briefkastenanlage sichtbar erfasst

Auffaelligkeit (Beispiel)

Ort: Treppenhaus 1. OG
Beobachtung: Deutliche Gebrauchsspuren an der Wandoberflaeche.
Status: OFFEN ´ Keine Ursachenanalyse / keine Diagnose.

Objekthistorie (Beispiel)

12.09 Ersterfassung
18.09 Inventar ergaenzt
05.10 Objektkontrolle
05.10 Auffaelligkeit dokumentiert
12.10 Auffaelligkeit erledigt

Laufende Bestandspflege

Auf Wunsch haelt KRUMBIX den dokumentierten Objektbestand auch nach der Ersterfassung aktuell - z. B. bei Inventaraenderungen, neuen Dokumenten und dokumentierten Auffaelligkeiten.

Naechster Schritt

Unverbindlich anfragen: <https://krumbix.com/kontakt?anfrage=pilotprojekt>
So funktioniert KRUMBIX: <https://krumbix.com/demo>

MUSTERBERICHT / DEMO / KEIN REALER KUNDENAUFTRAG

Muster Hausverwaltung GmbH ist eine fiktive Bezeichnung fuer diese Darstellung.